
AN1072, AN1030, AN1040



Ne pas laisser les enfants sans surveillance au bord du bassin.



Toujours garder le bassin en vue pendant l'ouverture ou la fermeture.

Les consignes de ce document sont destinées à du personnel qualifié.

Mise en route rapide

Installation



- Tracer la position des vis de fixation en utilisant le gabarit de perçage fourni. Les 4 trous de fixations sont situés aux quatre coins du coffret

ATTENTION : Les vis de fixations ne doivent pas être positionnées ailleurs. Cela aurait pour effet d'annuler la garantie

Mode MANUEL





Une fois les raccordements et la mise sous tension effectués:

- 1- Appuyer sur le bouton poussoir "MANU". La LED jaune s'allume.
- 2- Vérifier le sens de rotation du moteur en actionnant la commande à clé. La LED O/O doit s'allumer en ouverture. la Led F/C doit s'allumer en fermeture.

ATTENTION : il n' y pas de fin de course programmée. Toute programmation antérieure est annulée.

Mode PROGRAMMATION : Réglage des positions d'arrêt de la couverture





du moteur (ne fonctionne pas en mode "MANU").

- 3- Dérouler le volet en maintenant le dispositif de commande sur la position Fermeture.
- 4- Relacher le dispositif de commande dès que la piscine est complètement fermée.
- 5- Si nécessaire revenir en arrière en utilisant le dispositif de commande. Puis fermer à nouveau le volet.



· A la mise soutension la LED rouge et la LED verte clignotent brièvement.

6-Appuyer sur le bouton poussoir "PROG" pour terminer la programmation. La LED bleue s'éteint. Le coffret passe en mode ARRET AUTOMATIQUE.

Signalisation des Leds














- La LED verte "CAPTEUR/SENSOR" clignote régulièrement pendant que le moteur tourne : fonctionnement normal.



- La LED verte reste allumée fixe ou éteinte alors que le moteur tourne : c'est une défaillance du capteur moteur : au bout de 3 secondes la LED rouge "DEFAUT/ALARM" s'allume fixe.

- La LED rouge "DEFAUT/ALARM" est allumée fixe : Le coffret a detecté une surcharge lors du mouvement



- Rarement, les deux Leds sont allumées fixes ensemble, c'est un défaut logiciel. Il faut passer en mode PROGRAMMATION et reprogrammer les positions d'arrêt.